



## ***Geluidsvorming in het bereik van de hulpaggregaataandrijving***

### ***1,9 TDI-motoren met spanarm (OEM-nr.): 038 903 315 AE***

#### **Modellen:**

**Audi: A3**

**Ford: Galaxy**

**Seat: Alhambra, Ibiza IV, Leon, Toledo II**

**Skoda: Octavia**

**VW: Bora, Golf IV, Multivan T5, New Beetle, Sharan, T5**

Ingeval van vervanging van de riemaandrijving, evenals de span- en keerrollen wegens geluidsvorming, wordt in principe aanbevolen, ook de vrijlopende dynamo te vervangen.

Op basis van sterke dynamische bewegingen van de riemaandrijving kan het bij deze motor tot geluidsvorming leiden. Na het vervangen van de riemaandrijving, evenals span- en keerrollen kan het geluid echter in enkele gevallen zich voor blijven doen. In dit geval moet de vrijlopende dynamo eveneens worden vervangen, omdat wegens de reducering van het trillingsgedrag en de spanningspieken in de riem de aggregaataandrijving aanzienlijk wordt ontlast.

