AIXAM UV53 - Remplacement du filtre à air intérieur

Fiche technique	
Constructeur	AIXAM
Modèle de véhicule	UV53
Moteur	Diesel
Année de fabrication	2019 -
Symptôme	Remplacement du filtre à air intérieur

Consigne de sécurité importante

Remplacement du filtre à air intérieur

Le modèle UV53 de la marque AIXAM est également doté d'un filtre à air intérieur qui est remplacé lors d'une révision. Il s'agit ici d'un média filtrant sans charbon actif. Le filtre se trouve à droite dans le caisson de chauffage et est accessible depuis l'espace jambes passager avant.

En cas de remplacement du filtre, il convient de procéder comme suit :

- Retirer le flexible de ventilation situé à droite du caisson de chauffage.

- Retirer l'ancien filtre du logement de boîtier.

- Il faut plier légèrement le nouveau filtre en le posant. S'assurer de la bonne position de montage du filtre (côté droit pointant vers le bas)

- Rebrancher le flexible de ventilation.




WT OK
DANVITA
CHAUFFAGE / CLIM
CHAUFFAGE
SIROCCO

WT OK


SIROCCO