Dacia Logan - El testigo luminoso del ABS no funciona | HELLA

Dacia Logan

Año de fabricación: de mayo a noviembre 2008

El testigo luminoso del ABS no funciona

En los vehículos arriba mencionados puede fallar el testigo luminoso del ABS.

Un problema en el tablero de instrumentos puede provocar que no se indique el fallo en el sistema del ABS. Incluso en el proceso de autocomprobación tras conectar el encendido es posible que no se encienda la lámpara de control del ABS (ver imagen).

Los vehículos que pueden verse afectados por esta circunstancia son aquellos fabricados entre 26/05/2008 y 12/11/2008.

El fabricante del vehículo es consciente del problema y ha puesto en marcha una campaña para comprobar los vehículos afectados y sustituir el tablero de instrumentos en los casos necesarios.



Sin embargo, es de suponer que por diversos motivos no se hayan comprobado o reparado todos los vehículos. Tenga en cuenta esta información a la hora de realizar tareas de mantenimiento de los vehículos arriba mencionados.