Mercedes-Benz CLK (W209) - Ruido en la polea del compresor de climatización | HELLA

Mercedes-Benz

CLK (W209)

Año de fabricación: de 2002 a 2006

Ruido en la polea del compresor de climatización

Si en estos vehículos se detectan ruidos procedentes de la zona del compresor de climatización, puede deberse a la polea del compresor de climatización. Para evitar posibles fallos en la diagnosis (p.ej. daños en el compresor), existe la posibilidad de examinar la correa (correa dentada) por medio de una correa de comprobación con el fin de delimitar el origen del fallo. Correa de comprobación para la diagnosis de la avería 6PK2315 / aprox. 2315mm.

