Opel Ampera - El cable de carga de la batería se ha deformado | HELLA

Opel

Ampera

Motor: Híbrido 1,4i 16V

Fecha de fabricación: 2012

Nº de chasis: …CU105113 - …CU128385

El cable de carga de la batería se ha deformado

Debido a que en los vehículos arriba mencionados el cable de carga de la batería está dañado puede producirse un sobrecalentamiento o una deformación del propio cable que dé como resultado que éste se derrita.

Como consecuencia de la problemática descrita es posible que la batería no pueda cargarse suficientemente.

Indicación:

A la hora de trabajar con componentes de alto voltaje (HV) es imprescindible que se conecte la red de a bordo sin ningún tipo de tensión. Este tipo de trabajo solamente deberá realizarlo personal debidamente cualificado (expertos en la seguridad de sistemas de alto voltaje del vehículo).

Instrucciones de reparación:

Comprobar la batería, las conexiones y el cable de carga, y sustituir los elementos necesarios

A través del fabricante del vehículo puede adquirirse un nuevo cable de carga mejorado.

Nº Repuesto de Primer Equipo: 23 453 436