Peugeot Modelo: 307 - Se enciende el testigo luminoso del ABS | HELLA

Peugeot

Modelo: 307

Fecha de fabricación: a partir de 2006

Todos los modelos con ABS/ESP

Se enciende el testigo luminoso del ABS

Código de avería: 53768

Falla la comunicación CAN

Si se detectara el código de avería arriba mencionado y se encendiera el testigo luminoso del ABS, puede deberse a un fallo de la unidad de control del ABS/ESP en el suministro de tensión.

En este caso deberá comprobarse el suministro de tensión, las conexiones y el cableado de la unidad de control del ABS.

Instrucciones de reparación

Se recomienda revisar igualmente la batería del vehículo. Un fallo como éste puede venir provocado por una batería defectuosa o que se encuentre casi descargada.

Indicación de seguridad importante

La información técnica y los consejos prácticos han sido elaborados por HELLA con el fin de ayudar de forma profesional a los talleres de vehículos en su trabajo diario. La información facilitada en esta página web está pensada solamente para personal debidamente cualificado y con formación específica. Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, uso de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento o de una parte del mismo, tras obtener nuestra autorización expresa por escrito e indicando la fuente. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o de reconstrucción. Todos los derechos reservados.