Toyota Yaris - Formación de humo | HELLA

Toyota

Yaris

Motor: Diésel 1,4 litros

Fecha de fabricación: 04/2008-09/2013

Formación de humo

Los vehículos arriba mencionados pueden producir humo durante la conducción.

En el intercooler puede acumularse aceite del motor que puede llegar hasta la cámara de combustión, lo que produciría humo durante la conducción.

La causa de la problemática indicada podría encontrarse en un fallo en la bomba de vacío, en el turbocompresor o en el software.

El fabricante del vehículo es consciente de esta problemática y ya ha informado a los propietarios de los vehículos afectados.

Sin embargo, por diversos motivos es de suponer que no se hayan revisado ni reparado todos los vehículos.

En un taller especializado puede realizarse una actualización del software en los vehículos afectados.

Deberá comprobarse si el turbocompresor o la bomba de vacío presentan fugas y, en caso necesario, deberán sustituirse las piezas defectuosas.