Volkswagen Bora - Se enciende el testigo luminoso del ABS |HELLA

Volkswagen Bora

Modelo: 2,0i Variant

Fecha fabricación: 2002-2005

Todos los modelos con ABS

Se enciende el testigo luminoso del ABS

Código de avería: 1486

Está activado el test de funcionamiento de servicio

Si se detectara el código de avería arriba mencionado y se encendiera el testigo luminoso del ABS, la unidad de control del ABS/ESP pone en marcha automáticamente una comprobación de su funcionamiento. En este test se comprueba el sensor de aceleración transversal y longitudinal así como el sensor de presión. La causa de ello puede encontrarse en una reparación previa o en un registro erróneo de la señal del sensor.

En esta situación habrá que realizar una puesta a cero o ajuste básico.

Realizar ajuste básico

Tras realizar el ajuste básico correctamente se apagará el aviso de avería.