Volvo - Wartungsposition Scheibenwischer

Datenblatt	
Hersteller	Volvo
Fahrzeugmodell	XC 40
Motor	B4 2,0 16V
Motorcode	B 420 T6
Baujahr	Ab 2019
Symptom	Wartungsposition Scheibenwischer
Hella parts to replace	9XW 358 164-081

Wichtiger Sicherheitshinweis

Reparaturhinweis Scheibenwischblätter

Austausch der Scheibenwischerblätter an der Frontscheibe

Um Schäden an der Motorhaube und am Scheibenwischerarm beim Austausch der Scheibenwischerblätter zu vermeiden, müssen die Scheibenwischer in den Wartungsmodus gestellt werden.

Wartungsposition Scheibenwischerarm aktivieren

Die Scheibenwischerarme fahren in Wartungsposition und können nun umgeklappt werden. Anschließend die Scheibenwischblätter nach Fahrzeugherstellervorgabe austauschen.

Nach dem Wechsel der Scheibenwischer die Anwendung „Wartungsposition Wischer“ erneut betätigen um die

Scheibenwischer wieder in die Ausgangsstellung zurückzustellen.

Hinweis

Die Scheibenwischerarme stehen nach dem Hochklappen unter Federspannung und können beim versehentlichen Zurückschnellen die Windschutzscheibe beschädigen.

Nach dem Austausch den korrekten Sitz des Scheibenwischerblattes feststellen.

Um die Funktion der neuen Scheibenwischblätter nicht zu beeinträchtigen, sollte im Rahmen dieser Reparatur die Windschutzscheibe gründlich gereinigt werden.

Dieser Wartungshinweis kann auf alle XC40 Modelle angewandt werden.


Fahrzeugfunktionen
Road Sign Information
Connected Safety
Temposchilder-Assistent
Kamera
Kurvenlicht
Aktives Kurvenlicht
Wartungsposition Wischer
Kollisionsvermeidung