Mercedes Benz Clase G - Frenada deficiente del freno de las ruedas traseras | HELLA

Mercedes Benz

Clase G (463)

Fecha de fabricación: 12/2017 - 04/2018

Si se detecta el fallo arriba mencionado, puede deberse a una grieta en el soporte de la pinza de freno del eje trasero. En el peor de los casos puede provocar que falle el freno de las ruedas traseras.

Instrucciones de reparación

En caso de recibir una queja del cliente, deberá comprobarse si el soporte de la pinza de freno presenta algún daño mecánico y, si fuera necesario, deberá sustituirse.

El fabricante del vehículo es consciente de esta problemática y ya ha informado a los propietarios de los vehículos afectados.

En caso de reparación se aconseja ponerse en contacto en primer lugar con un taller-concesionario autorizado para determinar cómo debe desarrollarse la reparación.