BMW Séries 1/3/4 - Odeur de carburant dans l'habitacle

Fiche technique	
Constructeur	BMW
Modèle de véhicule	Séries 1/3/4
Gamme	F20 / F30 / F31 / F32 / F33/ F34 / F35 / F36
Moteur	N47
Année de fabrication	2013
Symptômes	Nuisance olfactive (odeur de carburant) dans l'habitacle

BMW Séries 1/3/4 - Odeur désagréable dans l'habitacle (odeur de carburant)

Dans ce cas de réparation, le client se plaint d'une nuisance olfactive (odeur de carburant) dans l'habitacle.

Une conduite de carburant non étanche est la cause du problème susmentionné.

Remède : remplacer la conduite de carburant selon les instructions du constructeur du véhicule.

Une fois la réparation terminée, il est impératif de contrôler l'étanchéité du système d'alimentation en carburant et celle de tous les raccords avant de lancer le moteur et avant que le véhicule ne soit en marche.

Pièces de rechange nécessaires	Référence OE
Conduite d'alimentation en carburant (1x)	13 53 8 594 893
Collier de serrage (1x)	11 15 1 727 509
Vis Torx (4x)	07 14 7 270 121

REMARQUE

Veuillez noter qu’il est impératif que ces travaux soient effectués uniquement par un atelier spécialisé agréé et dans le respect des consignes de réparation et d'entretien du constructeur du véhicule !