Citroën C4 - Bruits de frottement sur l'essieu arrière | HELLA

Citroën

C4

Tous les modèles jusqu'à l'année de fabrication 10/2006

Blocage des câbles de frein à main

Bruits de frottement sur l'essieu arrière

En cas de détection du défaut susnommé, un câble de frein à main grippé ou bloqué peut être en cause.

De la corrosion ou des dégâts à l'intérieur de la gaine provoquent le blocage du câble de frein à main. Le levier de l'étrier de frein ne parvient pas à retourner à sa position finale, ce qui a pour conséquence que la plaquette de frein frotte légèrement contre le disque de frein. En roulant, ce frottement créé des bruits désagréables et use en même temps la plaquette et le disque de frein.

Ce défaut est fréquent par temps froid.