Jaguar Modelo S - Sonido de tic tac en la zona del tablero de instrumentos | HELLA

Jaguar

Modelo S (X200)

Fecha de fabricación: 1999 - 2008

Sonido de tic tac en la zona del tablero de instrumentos

En los vehículos arriba mencionados puede producirse un sonido de tic tac procedente de la zona del tablero de instrumentos o del panel de mando.

La situación descrita puede deberse a un fallo en uno o varios servomotores del sistema de calefacción/climatización.

Esta circunstancia puede afectar a los vehículos con los siguientes nº de chasis: N53000 - N91220

Para solucionar este problema deberá procederse de la siguiente manera:

- Localizar el ruido con exactitud
- En caso necesario, comprobar los actuadores
- Sustituir los servomotores afectados
- Consultar/borrar la memoria de averías
- Programar los servomotores