Mercedes Benz Clase G - Frenada deficiente del freno de las ruedas traseras | HELLA

Mercedes Benz

Clase G (463)

Fecha de fabricación: 12/2017 - 04/2018

Frenada deficiente del freno de las ruedas traseras

Si se detecta el fallo arriba mencionado, puede deberse a una grieta en el soporte de la pinza de freno del eje trasero. En el peor de los casos puede provocar que falle el freno de las ruedas traseras.

Instrucciones de reparación

En caso de recibir una queja del cliente, deberá comprobarse si el soporte de la pinza de freno presenta algún daño mecánico y, si fuera necesario, deberá sustituirse.

El fabricante del vehículo es consciente de esta problemática y ya ha informado a los propietarios de los vehículos afectados.

En caso de reparación se aconseja ponerse en contacto en primer lugar con un taller-concesionario autorizado para determinar cómo debe desarrollarse la reparación.

Indicación de seguridad importante

La información técnica y los consejos prácticos han sido elaborados por HELLA con el fin de ayudar de forma profesional a los talleres de vehículos en su trabajo diario. La información facilitada en esta página web está pensada solamente para personal debidamente cualificado y con formación específica. Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, uso de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento o de una parte del mismo, tras obtener nuestra autorización expresa por escrito e indicando la fuente. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o de reconstrucción. Todos los derechos reservados.