Toyota Yaris - Testigo luminoso del motor y código de avería P0011

Hoja de datos	
Fabricante	Toyota
Modelo de vehículo	Yaris
Motor	1,0 i (1KR-FE)
Año de fabricación	hasta 2015
Síntoma	Testigo luminoso del motor | Código de avería: P0011

Indicación de seguridad importante

Se enciende el testigo luminoso del motor: código de avería P0011

Si en los vehículos mencionados se enciende el testigo luminoso del motor y el código de avería P0011 (regulador del árbol de levas) se almacena en la unidad de control, la causa puede ser un regulador del árbol de levas defectuoso.shy />shy /> Debido al diseño, el orificio de purga de aire del regulador del árbol de levas puede obstruirse. Para solucionar este problema debe sustituirse el regulador.shy />shy /> Se recomienda ponerse en contacto al respecto con un concesionario autorizado de Toyota.

Esto también podría interesarle

Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, explotación de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento, parcial o completo, con nuestra autorización expresa por escrito e indicando las fuentes. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o construcción. Todos los derechos reservados.