Mercedes Benz G-Klasse - Gebrekkige werking van de achterrem | HELLA

Mercedes Benz G-Klasse (463)

Bouwjaar: 12-2017 - 04-2018

Gebrekkige werking van de achterrem

Als het bovengenoemde probleem wordt geconstateerd, is het mogelijk dat een remklauwhouder op de achteras gescheurd is. In het ongunstigste geval kan de achterrem uitvallen.

Reparatie-instructie

Als de klant hierover klaagt, controleer dan de remklauwhouder op mechanische beschadiging en vervang hem zo nodig.

De voertuigfabrikant heeft dit probleem al onderkend en de eigenaren van de betreffende voertuigen voor zover nodig op de hoogte gesteld.

In geval van een reparatie is het raadzaam om vooraf contact op te nemen met een geautoriseerde dealer om de afhandeling van de reparatie te bespreken.