Opel Meriva-B: Storingscode: C0298

Opel Meriva-B

Bouwjaar 2010-2013

Alle modellen met elektrische parkeerrem (EPB)

Waarschuwingslampje EPB geactiveerd

Storingscode: C0298

Handremschakelaar 'Stroomcircuit niet in orde'

Wanneer dit probleem bij de bovengenoemde voertuigen wordt vastgesteld, wordt dit mogelijk veroorzaakt doordat de schakelaar van de elektrische parkeerrem niet goed functioneert.

Een vervorming van de chromen afdekking kan tot gevolg hebben dat de schakelaar klem komt te zitten.

Een vervorming van de chromen afdekking kan tot gevolg hebben dat de schakelaar klem komt te zitten.

Als wordt geconstateerd dat er hier niet genoeg ruimte is, moeten de chromen afdekking en de bekleding worden vervangen.