Fiat Ducato F96 - Lastik bas#nc# izleme sistemi ikaz lambas# yan#yor

Veri sayfas#	
Üretici	Fiat
Araç modeli	Ducato (F96)
Motor	2,3 litre dizel
Model y#l#	2019-
Belirti	Lastik bas#nc# izleme sistemi ikaz lambas# yan#yor

LB#S ikaz lambas# yan#yor, hata kodu C1010, C1012, C1014, C1015

Yukar#da belirtilen araçta TPMS ikaz lambas# yanarsa ve kontrol ünitesinde C1010/C1012/C1014/C1015 (TPMS sistemi) hata kodu kaydedilirse, bir yaz#l#m güncellemesi sorunu çözebilir.

Ancak, öncelikle neden olabilecek tüm bile#enler, sigortalar ve voltaj beslemesi kontrol edilmelidir.

Bir yaz#l#m güncellemesi, örne#in Hella-Gutmann macsRemote Services veya pass-thru özellikli bir Mega-Macs Serisi ar#za te#his cihaz# arac#l###yla gerçekle#tirilebilir. Ayr#ca, araç üreticisinin online portal#na kay#tl# eri#im gereklidir. Uygun ekipman#n mevcut olmamas# durumunda, yetkili bir servise ba#vurun.

NOT

Bu ba#lamda, lütfen araç üreticisinin bak#m ve onar#m talimatlar#na daima uyunuz!

Bu doküman içeri#inin sonradan bas#lmas#na, da##t#lmas#na, ço#alt#lmas#na, herhangi bir #ekilde kullan#lmas#na ve iletilmesine, al#nt# #eklinde dahi olsa, yaln#zca aç#k yaz#l# onay#m#z ve kaynak belirtmek kayd#yla izin verilir. #ematik #ekiller, resimler ve tan#mlar yaln#zca doküman metninin temsili ve aç#klanmas#na hizmet etmektedir ve montaj veya tasar#m için temel al#namaz. Tüm haklar# sakl#d#r.