NISSAN X-Trail - Düzensiz rölanti, dü#ük motor performans#, hata kodlar#: P1121 ve P1122

Veri sayfas#	
Üretici	NISSAN
Araç modeli	X-Trail
Motor	Tüm modeller
Model y#l#	2007 - 2014
Belirti	Dü#ük motor performans# | Düzensiz rölanti | Hata kodlar#: P1121, P1122

Düzensiz rölanti veya dü#ük motor performans#

Yukar#da bahsedilen araçlarda #u sorundan #ikayet edilmektedir.shy />shy /> Arac# çal##t#rd#ktan sonra, düzensiz bir rölanti fark ediliyor, motor devri k#sa aral#klarla yükselip alçal#yor ve sabit kalm#yor. Ayr#ca motor performans# dü#er ve kontrol ünitesine a#a##daki hata kodlar# kaydedilebilir: P1121, P1122.shy />shy /> Sorunun kayna## olarak ar#zal# bir gaz kelebe#i gövdesi te#his edilebilir. Sorunu gidermek için, lütfen a#a##daki yöntemi izleyin:shy />shy /> Ar#zal# gaz kelebe#i gövdesini üretici spesifikasyonlar#na uygun olarak yenisiyle de#i#tirin ve sisteme ö#retin.shy />shy /> Ard#ndan bir hata kodu sorgulamas# yap#n ve onar#m çal##malar#n# kontrol etmek için bir deneme sürü#ü gerçekle#tirin.