© Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt | 4 februari 2004 | 1-1

Daewoo
Lanos tot modeljaar 2001

Storing in de motorelektronica

Bij het bovengenoemde voertuigmodel kunnen verschillende storingen in de motorelektronica optreden. Voor het vervangen van schijnbaar defecte onderdelen, moeten deze grondig worden gecontroleerd. Er moet bijzondere aandacht worden geschonken aan de motorkabelboom (afbeelding, pos. B), in de buurt van de rechter-A-stijl (afbeelding, pos. A). In het gemarkeerde bereik in de afbeelding, kunnen onderbrekingen van de kabelboom voorkomen.



Flits-info