© Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt | 6. Dezember 2005 | 1-1

VW
Passat 3B, Golf IV, New Beetle, ze skórzaną tapicerką

Niewystarczająca wydajność podgrzewania siedzeń

Jeśli w pojazdach tych wydajność podgrzewania siedzeń w położeniach przełącznika od 1 do 4 jest niewystarczającą, a zbyt silna w położeniu 5, to możliwą przyczyną awarii jest przełącznik podgrzewania siedzeń. Przełącznik ten został w 2001 roku dopasowany do skórzanej tapicerki. Ustawione temperatury nie odpowiadają jednak życzeniom kierowców i pasażerów. Aby umożliwić lepszą regulację temperatury można zamontować przełączniki przeznaczone dla wersji z tapicerką z materiału.

Porady techniczne