

Mercedes W168/W210 - Panne du climatiseur | HELLA

Mercedes

W168/W210

Avec climatiseur/climatiseur automatique

Panne du climatiseur

Sur les véhicules sus-mentionnés, le climatiseur peut tomber en panne temporairement ou complètement. Une cause fréquente en est un défaut du capteur de pression.

Si le capteur transmet des valeurs de mesure erronées au calculateur, le compresseur est mal commandé ou n'est pas commandé du tout. Procéder comme suit pour contrôler le capteur de pression:

- Raccorder un manomètre aux raccords de maintenance du climatiseur
- Raccorder un appareil de diagnostic au véhicule et sélectionner le menu «Blocs de valeurs de mesure/Paramètres»
- Lire les «valeurs réelles» du capteur et les comparer à la valeur de la haute pression indiquée par le manomètre

Si la différence est supérieure à 2bars, remplacer le capteur de pression.

