



VW Passat - Le moteur s'arrête soudainement

Fiche technique

Constructeur	VW
Modèle de véhicule	Passat B6 (3C)
Moteur	Essence
Année de fabrication	2005 - 2010
Symptôme	Arrêt soudain du moteur

Consigne de sécurité importante

Arrêt soudain du moteur

Sur les véhicules susmentionnés, il se peut que le moteur s'arrête soudainement après le démarrage ou même pendant la conduite. Dans certains cas, le moteur redémarre ensuite sans problème, tandis que dans d'autres situations, il ne redémarre pas. Aucun code défaut n'est enregistré dans la mémoire des défauts.

Il convient d'envisager que le calculateur de la pompe à carburant soit à l'origine de la panne.

Sur ces véhicules, la pompe à carburant est commandée "en fonction des besoins". Il n'y a pas de surveillance de la basse pression. Par conséquent, un calculateur défectueux peut entraîner l'arrêt du moteur.

Dans de nombreux cas, le remplacement du calculateur de la pompe à carburant peut ici remédier au problème. Le calculateur se trouve sous la banquette arrière. Soit directement sur le couvercle de maintenance du réservoir, soit juste en dessous de ce couvercle. Pour faciliter l'accès, le couvercle peut être pivoté et également décliné.



