



AIXAM UV53 - Substituição do filtro de cabine

Ficha técnica

Fabricante	AIXAM
Modelo	UV53
Motor	Diesel
Ano de fabricação	2019 -
Sintoma	Substituição do filtro de cabine

Aviso de segurança importante

Substituição do filtro de cabine

O modelo UV53 da marca AIXAM também possui um filtro de cabine, que é trocado durante uma inspeção. Trata-se de uma manta filtrante sem carvão ativado. O filtro está localizado à direita no compartimento do aquecedor e pode ser acessado a partir do espaço para os pés do passageiro do lado do motorista.

Ao trocar o filtro, deve-se proceder da seguinte forma:

- Desconectar a mangueira de ventilação do lado direito do compartimento do aquecedor.
- Retirar o filtro antigo da caixa.
- O novo filtro deve ser levemente dobrado durante a instalação. Prestar atenção à posição correta de instalação (o lado reto deve ficar voltado para baixo)

- Recolocar a mangueira de ventilação.







