



VW Passat – O motor desliga repentinamente

Ficha técnica	
Fabricante	VW
Modelo	Passat B6 (3C)
Motor	Gasolina
Ano de fabricação	2005–2010
Sintoma	Motor desliga repentinamente

Aviso de segurança importante

Motor desliga repentinamente

Nos veículos mencionados acima, pode ocorrer que o motor desligue repentinamente após a partida ou durante a condução. Em alguns casos, o motor consegue ser ligado novamente sem problemas; em outros, porém, não é possível reiniciá-lo. Nesse processo, nenhum código de falha é armazenado na memória de falhas.

Como possível causa da falha, deve-se considerar o módulo de comando da bomba de combustível.

Nesses veículos, a bomba de combustível é acionada “conforme a necessidade”. Não há monitoramento da baixa pressão. De modo que um módulo de comando com defeito pode fazer com que o motor desligue.

Em muitos casos, é possível resolver o problema substituindo o módulo de comando da bomba de combustível. O módulo de comando está localizado sob o banco traseiro. Ou diretamente na tampa de acesso ao tanque, ou logo abaixo dela. Para garantir um melhor acesso, a tampa pode ser girada e também retirada.



