



AIXAM UV53: cambio del filtro de la cabina

Ficha técnica

Fabricante	AIXAM
Modelo de vehículo	UV53
Motor	Diésel
Año de fabricación	2019 -
Síntoma	Reemplazo del filtro de la cabina

Aviso importante de seguridad

Reemplazo del filtro de la cabina

El modelo UV53 de la marca AIXAM también cuenta con un filtro de la cabina, el cual se cambia durante una inspección. Se trata de un filtro sin carbón activo. El filtro se encuentra a la derecha dentro del compartimento de la calefacción y se puede acceder a él desde el espacio para los pies del acompañante.

Al cambiar el filtro, se debe seguir el siguiente procedimiento:

- Desconecta la manguera de ventilación del lado derecho del compartimento de la calefacción.
- Retira el filtro viejo de la caja de la carcasa.
- Al colocar el nuevo filtro, hay que doblarlo ligeramente. Asegúrate de que la posición de instalación sea correcta (el lado recto debe quedar hacia abajo)

- Vuelve a conectar la manguera de ventilación.







