

Audi Q5 - Ruidos en la tubería de aire acondicionado | HELLA

Audi

Q5

Fecha de fabricación: 2010 - 2016

Ruidos en la tubería de aire acondicionado

En los vehículos arriba mencionados pueden producirse ruidos parecidos a un golpeteo en la zona del compartimento del motor. En tal caso deberá prestarse una especial atención a los conductos del aire acondicionado.

Existe la posibilidad de que los ruidos se originen debido a una distancia demasiado corta entre la tubería de aire acondicionado y el depósito de expansión del refrigerante.

