



BMW Serie 1 - Los retrovisores exteriores no se pliegan al utilizar el mando a distancia

Hoja de datos	
Fabricante	BMW
Modelo de vehículo	Serie 1 (F40)
Motor	Todos los modelos sin sistema de acceso sin llave
Año de fabricación	2019 -
Síntoma	Función de plegado del espejo / cierre centralizado

Indicación de seguridad importante

La función de plegado de los retrovisores está defectuosa y posiblemente el cierre centralizado también esté afectado

En los vehículos mencionados arriba, puede ocurrir que los retrovisores exteriores no se plieguen al cerrar el vehículo con el mando a distancia. También puede estar defectuosa la función de cierre al utilizar el mando a distancia. Una posible causa es un error del software en la unidad de control multifuncional. Para solucionarlo, deben comprobarse primero la batería del vehículo y la tensión de a bordo. Si existe otra llave con mando a distancia, debe comprobarse el funcionamiento con ella. Además, deben leerse las memorias de averías y, en caso necesario, borrarse. Si esto no da el resultado deseado, se puede llevar a cabo una actualización del software de la unidad de control multifuncional para eliminar el problema. La actualización del software puede realizarse, por ejemplo, a través de Hella-Gutmann macsRemote Services o de un dispositivo de diagnóstico PassThru de la serie Mega Macs. Adicionalmente se requiere un acceso registrado al portal en línea del fabricante del vehículo. Si no dispone del equipo correspondiente, diríjase a un taller especializado autorizado.



Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, explotación de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento, parcial o completo, con nuestra autorización expresa por escrito e indicando las fuentes. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o construcción. Todos los derechos reservados.