

BMW Serie 3 (E46) - Fallo en los pilotos de matrícula | HELLA

BMW

Serie 3 (E46)

Todos los modelos Touring

Fabricados de 2001 a 2005

Fallo en los pilotos de matrícula

Si el cliente percibe el fallo arriba mencionado, no tiene por qué deberse necesariamente a un fallo en las lámparas. Debido a una fuerte humedad en los pilotos se detecta corrosión en los contactos (v. imagen 1). Mediante el efecto de capilaridad que se produce en los cables puede entrar agua en el interruptor de contacto. Todo ello suele provocar corrosión en el interruptor, lo que conlleva una conexión defectuosa. En ocasiones puede suceder que el portón trasero se bloquee y se desbloquee por sí solo. En este caso debe procederse de la siguiente manera:

- Desmontar la placa de matrícula. Desatornillar los cuatro tornillos torx (v. imagen 2). La placa está enclavada en la carrocería a ambos lados. Con una palanca de plástico y con mucho cuidado, retirar la placa de la carrocería.


- Limpiar los contactos de los pilotos de matrícula. Si los daños son muy graves, debe renovarse el soporte de la matrícula.

- Si el portón trasero se bloquea o se desbloquea por sí solo, comprobar el interruptor de contacto y renovarlo si es necesario (v. imagen 3).

- Volver a montar todas las piezas en el orden inverso al seguido en el desmontaje. Comprobar que las luces y los interruptores funcionan correctamente.







❗ Indicación de seguridad importante

La información técnica y los consejos prácticos han sido elaborados por HELLA con el fin de ayudar de forma profesional a los talleres de vehículos en su trabajo diario. La información facilitada en esta página web está pensada solamente para personal debidamente cualificado y con formación específica. Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, uso de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento o de una parte del mismo, tras obtener nuestra autorización expresa por escrito e indicando la fuente. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o de reconstrucción. Todos los derechos reservados.