

Chevrolet Cruze - Depósito de expansión / Pérdida de refrigerante | HELLA

Chevrolet

Cruze

Año de fabricación: 2011 - 2014

Motor: 2,0 CDi

Depósito de expansión / Pérdida de refrigerante

En los vehículos arriba mencionados puede producirse pérdida de refrigerante provocada por las grietas existentes en el tubo de retorno del depósito de expansión.

Las grietas surgen si ha habido cargas térmicas, ya que pueden conllevar una pérdida del refrigerante. Por este motivo aumenta la temperatura del motor, que queda señalizada en el tablero de instrumentos de manera óptica y acústica. El motor puede pasar a un "funcionamiento de emergencia".

Para solucionar este problema deberá comprobarse el depósito de expansión y, en caso necesario, deberá sustituirse.

