# Citroën Jumpy IV y Spacetourer - Fijación del compresor de aire acondicionado | HELLA

## Citroën

## Jumpy IV y Spacetourer

## Fecha de fabricación: 2016 - 2017

## Fijación del compresor de aire acondicionado

En los vehículos arriba mencionados existe la posibilidad de que se haya soltado y caído el soporte del compresor de aire acondicionado.

El fabricante del vehículo ya ha detectado esta problemática y ha informado a los propietarios de los vehículos afectados. Por diversos motivos es de suponer que no se hayan revisado ni reparado todos los vehículos.

Al realizar tareas de mantenimiento en estos vehículos deberá comprobarse que el compresor esté bien fijado y que aún lleve su soporte.

Los vehículos fabricados en las siguientes fechas pueden verse afectados por este fallo:

Jumpy IV: 20.01.2016 - 03.03.2017

Spacetourer: 07.01.2016 - 04.03.2017