



DFSK Glory 580 - Sustitución del filtro del habitáculo

Hoja de datos	
Fabricante	DFSK
Modelo de vehículo	Gloria 580
Motor	Todos
Año de fabricación	2019 -
Síntoma	Sustitución del filtro del habitáculo

Indicación de seguridad importante

Cambiar el filtro del habitáculo/filtro de polen

Es probable que este vehículo no haya estado aún en su taller. Para ahorrarle la búsqueda del filtro del habitáculo, le proporcionamos unas cuantas instrucciones de montaje y desmontaje:

- Para acceder al filtro, retirar la tapa del conducto de ventilación
- Retirar el filtro del habitáculo. Comprobar que no quede suciedad en el conducto. De ser preciso, limpiar el conducto
- Colocar un filtro nuevo. Prestar atención a la correcta posición de montaje.
- Montar la tapa y cerrar la guantera



Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, explotación de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento, parcial o completo, con nuestra autorización expresa

por escrito e indicando las fuentes. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o construcción. Todos los derechos reservados.