

Fiat Ducato (modelo 290) - Falla el interruptor de encendido | HELLA

Fiat

Ducato (modelo 290)

Fecha de fabricación: 10/2015 – 06/2016

Falla el interruptor de encendido

En los vehículos arriba mencionados se detecta un fallo en la iluminación del tablero de instrumentos, así como un fallo en el funcionamiento del interruptor de encendido.

La problemática aquí descrita puede deberse a un fallo en el interruptor de encendido, lo que podría provocar un mal funcionamiento de la iluminación de tablero de instrumentos e incluso podrían desconectarse algunos sistemas electrónicos, como por ejemplo: ABS, airbag, etc.

El fabricante del vehículo es consciente de esta problemática y ya ha informado a los propietarios de los vehículos afectados. Sin embargo, por diversos motivos es de suponer que no se hayan revisado ni reparado todos los vehículos.

Los vehículos afectados pueden acudir a un taller especializado para que el interruptor de encendido se sustituya por uno nuevo.