



Fiat Ducato F96 - Testigo de advertencia del sistema de control de la presión de los neumáticos encendido

Hoja de datos	
Fabricante	Fiat
Modelo de vehículo	Ducato (F96)
Motor	Diésel 2,3 litros
Año de fabricación	2019-
Síntoma	Testigo de advertencia del sistema de control de la presión de los neumáticos encendido

Indicación de seguridad importante

El testigo de advertencia del TPMS se enciende - Código de avería C1010, C1012, C1014, C1015

Si el testigo de advertencia del TPMS se enciende en el vehículo arriba mencionado y el código de avería C1010/C1012/C1014/C1015 (sistema TPMS) está almacenado en la unidad de control, una actualización del software puede resultar útil.

Sin embargo, primero deben comprobarse todos los componentes, fusibles y la fuente de alimentación que puedan ser la causa.

La actualización del software puede realizarse, por ejemplo, a través de Hella-Gutmann macsRemote Services o de un dispositivo de diagnóstico con capacidad pass-thru de la serie

Mega Macs. Adicionalmente se requiere un acceso registrado al portal en línea del fabricante del vehículo. Si no dispone del equipo correspondiente, diríjase a un taller especializado autorizado.



NOTA

¡Observe siempre las instrucciones de mantenimiento y reparación del fabricante del vehículo en este contexto!

Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, explotación de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento, parcial o completo, con nuestra autorización expresa por escrito e indicando las fuentes. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o construcción. Todos los derechos reservados.