

Fiat Grande Punto - Ruidos del compresor con el sistema de aire acondicionado desconectado | HELLA

Fiat

Grande Punto

Fecha de fabricación: a partir de 2003

Motor: Multijet

Ruidos del compresor con el sistema de aire acondicionado desconectado

En los vehículos mencionados arriba pueden producirse ruidos en el servicio en ralentí en el compartimento del motor. No obstante, el problema solo se presenta con el sistema de aire acondicionado desconectado y, por lo tanto, rara vez puede deberse al mismo.

Puede tenerse en cuenta como causa un anillo de seguridad metálico que se encuentra en la parte delantera de la polea de la correa del compresor. En ralentí y con el compresor desconectado este puede originar vibraciones que se transmiten a través del compresor hasta el bloque motor y se perciben como un ruido molesto.

Para resolver el problema se ha modificado el anillo de seguridad del acoplamiento del compresor. Para la sustitución

puede procederse de la siguiente manera:

- desmontar la rueda delantera derecha
- retirar la cubierta del motor
- retirar las correas de accionamiento del compresor
- quitar la tapa guardapolvo del acoplamiento del compresor
- retirar el anillo de seguridad del acoplamiento y sustituirlo por una versión modificada con inserto de goma (tanto el número de recambio como otro tipo de información deben consultarse a través de la red de concesionarios de Fiat)