Fiat Grande Punto - Se enciende el testigo luminoso del Programa Electrónico de Estabilidad (ESP) | HELLA

Fiat

Grande Punto

Año de fabricación: 2005-2009

Todos los modelos con volante a la izquierda

Se enciende el testigo luminoso del Programa Electrónico de Estabilidad (ESP)

Si se detecta el fallo arriba mencionado junto con el encendido permanente de los pilotos de freno, puede deberse a que el elemento de fijación esté defectuoso.


Este elemento de fijación fija el vástago de presión al pedal del freno para el servofreno.

En vehículos con cambio de marchas automático "Dualogic" es posible que no pueda introducirse la 1ª marcha.

Solución

Comprobar el elemento de fijación (A) del vástago de presión, que se sitúa por encima de los pedales, y sustituirlo en caso necesario.

¡A este respecto, siempre deberán tenerse en cuenta las indicaciones de reparación y de mantenimiento del fabricante del vehículo!



Instrucciones de reparación

Nº Artículo Fiat: 46755874