

Fiat Punto 176 - Fallan los pilotos o los intermitentes traseros

Fiat Punto 176

Todos los modelos

En el piloto trasero, el contacto del enchufe está quemado o presenta corrosión

Fallan los pilotos o los intermitentes traseros

En los vehículos arriba mencionados pueden fallar los pilotos o los intermitentes traseros

Si la fuente luminosa se encuentra en buen estado, habría que comprobar si los contactos eléctricos o los contactos del enchufe pudieran dar muestras de estar quemados o corroídos

En la mayoría de los casos, un contacto flojo (falta fuerza de apriete en los contactos) es el causante de este tipo de problemas

Como solución, se pueden limpiar los contactos y pueden colocarse correctamente; en otros casos, habrá que cambiar los enchufes.

Imagen 1

