

Fiat Ulysse - Evacuación del agua condensada | HELLA

Fiat

Ulysse

Año de fabricación: 2002 - 2005

Evacuación del agua condensada

Testigo luminoso de control del airbag

En los vehículos arriba mencionados, una evacuación incorrecta del agua condensada del aire acondicionado puede provocar una acumulación de agua en la zona de los pies del copiloto.

En algunos casos, el agua puede llegar hasta la unidad de control del airbag, lo que puede provocar que se encienda el testigo luminoso de control. En algún caso extremo, el/los airbag/s pueden llegar a activarse.

Para solucionar este problema, debería comprobarse/limpiarse el conducto de evacuación del agua condensada y verificar si ha entrado agua en la unidad de control del airbag. Además, deben consultarse las indicaciones del fabricante del vehículo relativas a la solución de tales problemas.