

Ford Transit Connect - Falla el ventilador del habitáculo | HELLA

Ford

Transit Connect

Año de fabricación: 2012 - 2013

Falla el ventilador del habitáculo

Entra agua en el habitáculo del vehículo

Si en los vehículos arriba mencionados falla la ventilación interior, puede deberse a que haya entrado agua en el habitáculo del vehículo.

El agua puede haber entrado en el habitáculo a través de la caja del aire acondicionado/de la calefacción o a través de los canales de conducción de aire, y

este hecho puede provocar un fallo en la ventilación. En estos casos suele deberse a una impermeabilización defectuosa de la parte inferior del ventilador del filtro del habitáculo.

Para solucionar este problema deberá procederse de la siguiente manera:

- Revisar el fusible del motor del ventilador y sustituir en caso necesario
- Revisar el funcionamiento del motor del ventilador y sustituir en caso necesario
- Retirar el filtro del habitáculo
- Desmontar la carcasa del filtro del habitáculo, aplicar material sellante y volver a montar
- Colocar el filtro del habitáculo
- Realizar prueba de estanqueidad