

Kia Picanto - Se enciende el testigo luminoso de control del motor | HELLA

Kia

Picanto Todos los vehículos de gasolina fabricados a partir de 01/2005

Se enciende el testigo luminoso de control del motor

Si el cliente percibe este fallo (se enciende el testigo luminoso de control del motor), es posible que se haya registrado el código de avería P0030 (sonda lambda 1 calefactada, fila de cilindros 1, circuito eléctrico: fallo en el funcionamiento de regulación de la calefacción) .

Como causa posible de esta avería habría que pensar en un defecto de calidad en la soldadura de las conexiones de los cables.

Posibles causas:

- Interrupción o resistencia demasiado elevada en el cableado de la sonda lambda calefactada.
- Interrupción o resistencia demasiado elevada en el cableado del sensor de presión de admisión.

Medida de corrección:

- Comprobar las soldaduras de los cables.
- En caso necesario, reparar dichos cables.
- Check solder joints in the wiring harness.