

Lancia Ypsilon 843 - Fallo de funcionamiento de la «tercera luz de freno» | HELLA

Lancia

Ypsilon 843

Fecha de fabricación: 2003 - 2011

Si en el Lancia Ypsilon (imagen1) se detecta un defecto o un fallo parcial (imagen2) en la «tercera» luz de freno, deben tenerse en consideración como causa fuentes lumínicas individuales defectuosas.

Fallo de funcionamiento de la «tercera luz de freno»



Imagen1

Instrucciones de reparación

Recomendamos proceder de la siguiente manera:

- Dejar el sistema sin de tensión.
- Desmontar la luz de freno defectuosa. Para ello retirar las cubiertas (imagen3) y desenclavar los clips (imagen4).
- A continuación, retirar la unidad de luces (imagen5) y extraer el conector.

Imagen2

Imagen3





Imagen4



Imagen5



- Separar el portalámparas de la carcasa.
- Desmontar las lámparas defectuosas y sustituirlas.
- Volver a armar y montar la tercera luz de freno en orden inverso.
- Volver a armar y montar la tercera luz de freno en orden inverso.

Por último, realizar una prueba de funcionamiento.

Recambios necesarios: 8GP 938 026-001 (W 2,3 W)

¡Nota!

Para conseguir la misma proyección de luz, en este caso recomendamos sustituir todas las lámparas.





Imagen6