Mazda 6 - Se enciende el testigo luminoso de control del motor | HELLA

Mazda

Mazda 6

Año de fabricación: 2007 - 2012

Todos los modelos

Se enciende el testigo luminoso de control del motor.

Si se detecta el fallo arriba mencionado y el motor circula en modo de emergencia, podrían registrarse, además, los siguientes códigos de avería en la unidad de control del motor.

Código de avería:

- P0140

- P0571

- P0600

- P2101

Una causa probable de este fallo podría ser que la tensión de la batería al arrancar el motor es demasiado baja.

Para solucionar este problema deberá comprobarse/cargarse la batería o, en caso necesario, deberá sustituirse.

A continuación deberán borrarse los códigos de avería de la memoria de fallos con una estación de diagnosis adecuada.