



MCC Smart (451) - Sustitución del filtro del habitáculo

Hoja de datos	
Fabricante	MCC
Modelo de vehículo	Smart (451)
Motor	Todos los modelos
Año de fabricación	2007 - 2015
Síntoma	Sustitución del filtro del habitáculo

Indicación de seguridad importante

Cambio del filtro del habitáculo/de polen

En el Smart 451, el filtro del habitáculo/de polen se cambia desde el espacio para los pies del conductor.

Para llegar a la tapa de la caja del evaporador/la calefacción, la mano debe situarse detrás del pedal del acelerador/del freno.

Ahora es posible quitar la tapa (desengancharla) y extraer el filtro hacia la izquierda.

Coloque el filtro nuevo (observe la posición de montaje) y vuelva a colocar/cerrar la tapa.



Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, uso de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento o de una parte del mismo, tras obtener nuestra autorización expresa por escrito e indicando la fuente. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las

descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o construcción. Todos los derechos reservados.