MCC Smart forfour - faros permanentemente encendidos

Hoja de datos	
Fabricante	MCC
Modelo	Smart forfour
Año de fabricación	2015 - 2019
Síntoma	Los faros se encienden permanentemente, no es posible conmutar entre la luz de cruce y la de carretera

Indicación de seguridad importante

MCC Smart forfour - faros permanentemente encendidos No es posible conmutar entre la luz de cruce y la de carretera

Si los faros de este vehículo están permanentemente encendidos y/o no es posible conmutar entre la luz de cruce y la de carretera, la causa podría ser un interruptor multifunción defectuoso. Además, el error puede estar guardado en la unidad de control.shy />shy /> Para solucionar este problema debe comprobarse el interruptor multifunción y, en caso dado, sustituirse. Después se debe borrar la memoria de averías.

Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, uso de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento o de una parte del mismo, tras obtener nuestra autorización expresa por escrito e indicando la fuente. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o de reconstrucción. Todos los derechos reservados.