

Mercedes W 204 - La válvula de ventilación hace ruido | HELLA

Mercedes

W 204

Fecha de fabricación: a partir de 2007

La válvula de ventilación hace ruido

En los vehículos arriba mencionados pueden producirse ruidos que imiten un chasquido o un crujido en la zona de la caja del evaporador. Estos ruidos pueden proceder de los muelles de la válvula de la ventilación.

Para solucionar este problema deberá procederse de la siguiente manera:

- Retirar la cubierta situada bajo el tablero de instrumentos
- Desmontar la guantera
- Desmontar los muelles antiguos de la válvula de ventilación
- Montar los nuevos muelles (A2048310079); en el proceso, lubricar los puntos de fijación
- Comprobar el funcionamiento
- Volver a montar la guantera y la cubierta