



Nissan Navara (D40) - Pérdida de potencia y código de avería P0093

Hoja de datos	
Fabricante	Nissan
Modelo de vehículo	Navara (D40)
Año de fabricación	2010 - 2016
Síntoma	Pérdida de potencia Código de avería P0093

Indicación de seguridad importante

En el Nissan Navara, la pérdida de potencia y un código de avería P0093 adicional almacenado pueden tener la siguiente causa

Si se producen en los vehículos mencionados una pérdida de potencia del motor y una marcha en ralentí irregular, la causa pueden ser válvulas de inyección defectuosas. Un código de avería P0093 adicional almacenado indica que hay una caída de presión en el sistema de combustible.

Para solucionar este problema debe proceder de la siguiente manera:

- Comprobar los conductos de combustible y el filtro de combustible y sustituirlos si es necesario
- Comprobar la presión del combustible, el regulador de presión y las boquillas de inyección mediante un dispositivo de diagnóstico
- Inspeccionar el catalizador respecto a daños causados por combustible sin quemar
- Sustituir los componentes defectuosos
- Borrar la memoria de averías

Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, uso de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento o de una parte del mismo, tras obtener nuestra autorización expresa por escrito e indicando la fuente. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o construcción. Todos los derechos reservados.