

Nissan Pathfinder (R51) Navara (D40) - Entra agua en el habitáculo del vehículo

Nissan

Pathfinder (R51)

Navara (D40)

Entra agua en el habitáculo del vehículo

En los vehículos arriba mencionados existe la posibilidad de que entre condensación de agua en el habitáculo del vehículo.

Esto puede deberse a que el manguito de evacuación del agua condensada sea demasiado corto.

Los siguientes vehículos pueden verse afectados por este fallo:

Pathfinder (R51), hasta nº chasis: VSK....R51....345825

Navara (D40), hasta nº chasis: VSK....D40....345822

Para solucionar este problema deberá procederse de la siguiente manera:

- Comprobar la evacuación del agua condensada
- En caso necesario deberá desmontarse el manguito de evacuación del agua y deberá montarse el nuevo modelo ya modificado (92590-1F700)