

Opel Astra J - El aire acondicionado produce ruidos | HELLA

Opel

Astra J

Año modelo: 2011

El aire acondicionado produce ruidos

En los vehículos arriba mencionados pueden producirse ruidos similares a un zumbido cuando el aire acondicionado está funcionando.

Para solucionar este problema deberá comprobarse el nº de artículo de la unidad de control del aire acondicionado. Si la unidad de control es una versión con 32 bit, existe un nuevo software modificado que ofrece el fabricante del vehículo. Si la unidad de control es de 16 bit, debe sustituirse por una de 32 bit y deberá ajustarse también a la nueva versión del software.

Nº Artículo de unidades de control con 32 bit:

13 581 999 / 13 581 998 / 13 581 131 / 13 581 132 /

13 578 953 / 13 578 954

Nº Artículo de unidades de control con 16 bit:

13 578 112 / 13 578 113 / 13 344 280 / 13 344 281 /

13 577 783 / 13 577 784

Nº Artículo de unidades de control de repuesto con 32 bit:

13 581 998 (para vehículos con aire acondicionado de 2 zonas)

13 581 999 (para vehículos con aire acondicionado manual)