

OPEL Astra J - El aire acondicionado no funciona | HELLA

Astra J

Año de fabricación: 2010 - 2011

Motor: A14NEL + A14 NET

El aire acondicionado no funciona

En los vehículos arriba mencionados puede producirse un fallo en el aire acondicionado. Como causa posible de este fallo puede pensarse en un defecto del termostato del refrigerante.

Tras dejar reposar el motor que estaba caliente se produce un aumento en la temperatura del refrigerante (hasta los 130°C).

Por este motivo, el termostato se abre al máximo. En esta situación puede llegar a bloquearse. La electrónica de a bordo interpreta este hecho como una situación térmica deficiente y desconecta el aire acondicionado.

En la memoria de averías puede quedar registrado el código de avería P0128 (termostato del refrigerante).

Para solucionar este problema deberá sustituirse el termostato y después deberá borrarse la memoria de averías.

In order to remedy this situation, the thermostat should be replaced and the error memory cleared.