

Opel Astra-J - Las señales acústicas de aviso, de intermitente funcionan con retraso | HELLA

Opel

Astra-J

Año de fabricación: a partir de 2010

Radio: CD300 / CD400 / CDC400

Las señales acústicas de aviso, de intermitente funcionan con retraso.

La señal acústica de ayuda al estacionamiento funciona con retraso.

Si en estos vehículos se observa que las señales acústicas de aviso, de intermitente y de ayuda al estacionamiento funcionan con retraso, puede deberse a una irregularidad en el software.

Los modelos de radio afectadas en los que aparece este retraso en la reproducción del tono del intermitente y el de la ayuda al estacionamiento son: CD300; CD400; CDC400.

El fabricante del vehículo es consciente de este problema y ofrece una actualización del software para solucionarlo. Sin embargo, es de suponer que por diferentes motivos no se hayan comprobado y actualizado todos los vehículos.

A partir de agosto de 2012, el fabricante empezó a utilizar un software mejorado.